



INFORMACIÓN

¡ATENCIÓN PELIGRO! FIBRA DE VIDRIO EN LAS BOMBAS DE LOS VEHÍCULOS

Desde la **COMISIÓN DE VEHÍCULOS** del **Sindicato de Bomberos**, federado en **CSIT Unión Profesional** queremos informar al conjunto de la plantilla de los siguientes hechos:

El pasado día 5 de Abril, en el parque de Villaviciosa, durante una intervención, **el vehículo dejó de suministrar agua** a los compañeros que estaban trabajando. En un primer momento se pensó que era culpa de la bomba pero al comprobar que todo funcionaba bien, examinaron la lanza, en la que encontraron **trozos de fibra blancos** que obturaban la salida de agua.

Al día siguiente, el turno entrante vació el vehículo con el propósito de limpiar el depósito de agua por dentro pensando que, seguramente, los trozos de fibra de vidrio procedían de la suciedad de algún hidrante...pero no fue así, **las fibras blancas procedían de los rompeolas del depósito. De hecho tres de ellos estaban totalmente partidos.**

La pregunta es, **¿cómo es posible que un vehículo con menos de un año de uso se encuentre en estas condiciones?**

Hacemos un llamamiento a los compañeros para que **revisen el estado de los rompeolas** de los depósitos y denuncien a las Organizaciones Sindicales cualquier anomalía al respecto. Se trataría de **evitar que estos hechos volvieran a ocurrir durante una intervención.**

SEGUIREMOS INFORMANDO

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRS **T** UVWXYZ

“Somos **CSIT** con **T**... que no te confundan”